

Det pålægges certifikatindehaveren at:

1. certifikatet kun anvendes i sin fulde ordlyd,
2. fremsende kopi af certifikatet til 3. parts brugere af certifikatet, herunder installatører,
3. drage omsorg for, at der ikke er afvigelser mellem certifikat og produkt.

The certificat holder shall ensure that:

1. *the certificate is only used in its entirety*
2. *a copy of the certificate is forwarded to any third part user of the certificate, hereunder installation companies*
3. *there are no deviations between the certificate and the product.*

Bilag / Annex: 1

Certifikat nr.: 232.969
Certificate no.: 232.969

Dato / Date: 2004-02-20

OMFANG / EXTENT

Type <i>Type</i>	Beskrivelse <i>Description</i>	For systemer: Systemdelens certifikatnr. <i>For systems: Certificate no. for system parts</i>
NS-DIR	Flammedetektor, IR, konventionel <i>Flame detector, IR, conventional</i>	

Bilag / *Annex:2*

Certifikat nr.: 232.969
Certificate no.: 232.969

Dato / Date: 2004-02-20

PRØVNINGS-DOKUMENTATION / TEST DOCUMENTATION

Akkediteret Laboratorium <i>Accredited laboratory</i>	Rapport nr. <i>Report no.</i>	Dato <i>Date</i>
DELTA	DANAK-197268	2003-09-17
DELTA	DELTA-KAP282502-5	1996-11-19

Bilag / Annex: 3

Certifikat nr.: 232.969
Certificate no.: 232.969

Dato / Date: 2004-02-20

TEKNISK GRUNDLAG / TECHNICAL BASIS

Betegnelse Designation	Identifikation Identification	Dato Date
Datablad	IR Flammedetektor NS-DIR	2003-11-25, rev. 2.1
Circuit diagram	GK035386	2002.08.14
Component list	GK061212	2002.09.19
PCB-A	Y142225	1994-12-08, Stamp 031128

Bilag / *Annex*: 4

Certifikat nr.: 232.969
Certificate no.: 232.969

Dato / Date: 2004-02-20

AFVIGELSER / *DEVIANCE*

Retningsafhængighedstest og lyspåvirkningstest er ikke udført.
Directional dependence test and dazzling (ambient light) test are not performed.